


NUOVO SCONTRO IN ACCIAIO INOX



Non sempre le cose più semplici sono le più facili
Nuovo scontro in acciaio inox, per scrocco serratura.

Questo scontro in acciaio inox è dotato di n.2 fori Ø4,5 mm per essere fissato al telaio con possibilità di registrazione orizzontale.

Il 3° foro Ø4 mm serve per fissare con una vite autofilettante in modo definitivo lo scontro nella giusta posizione impedendo all'anta di oscillare e far passare aria tra anta e telaio.

N.B.

In caso di sostituzione dello scontro in Nylon, procedere nel seguente modo:

Con questa procedura non serve smontare il montante telaio lato serratura, è sufficiente togliere le due viti che fissano lo scontro in nylon e farlo cadere all'interno del montante.

La sua presenza all'interno del telaio della porta non pregiudica il funzionamento.


Nella dotazione del nuovo scontro sono compresi:

uno scontro in acciaio inox, due viti da M4, una vite autofilettante da mm3,5 per bloccare in modo definitivo il nuovo scontro, un piastrino forato e filettato come dado di fissaggio dello scontro e una vite da M4 lunga mm30, che serve per trattenere il piastrino passando attraverso il foro dove entra lo scrocco (1/2 giro).

Le seguenti foto saranno di corredo per riuscire a comprendere come si sostituisce uno scontro in plastica.







effepi
SECURITY DOORS



La Ditta si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al miglioramento del prodotto senza l'obbligo di preavviso.



BLINDATO EFFEPI S.r.l.

Via Malpasso n.1735 B - 47842 San Giovanni in Marignano - RN
Tel. 0541.957374 - 957278 - Fax 0541.953444
e-mail: info@effepisecuritydoors.com - www.effepisecuritydoors.com

DP70121